

An unsere Kunden die eine neue Heizung benötigen  
Typ F-200 Standard und Typ 300 Standard

Datum 20. März 2019  
Kontakt Andreas Hüssy, 071 855 80 70  
Email andreas.huessy@gastrofrit.ch  
Betreff **Neue Heizungen**

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Bestellung der Heizung mit der Artikelnummer 306010.010 und/oder 306010.013. Wir haben endlich die Lieferung erhalten und bitten Sie für die sehr lange Wartezeit um Entschuldigung.

Unser neuer Heizungshersteller ist allerdings nicht in der Lage die Heizungen so zu gestalten, wie sie früher waren. Es kann deshalb vorkommen – vor allem bei Geräten die älter als 3 Jahre sind, dass der Temperaturfühler im Ölbad im Weg ist. Wir haben Ihnen deswegen eine Blindverschraubung mit Kupferdichtung beigelegt. Wir sind bestrebt daran, dass in Zukunft die Heizungen wieder wie gewohnt daher kommen, dies dauert aber noch seine Zeit und wir möchten Ihnen nicht noch mehr Wartezeit zumuten.

Sie müssten – um die Heizung einsetzen zu können ein neues Loch bohren für den Temperaturfühler und das alte entsprechend verschliessen. Achten Sie beim bohren darauf, dass der Fühler danach in einen Zwischenraum der Heizung ragt. Die Höhe des Lochs sollte identisch mit dem Vorhandenen sein.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst unter 071 855 80 70.

Freundliche Grüsse  
Gastrofrit AG



Andreas Hüssy  
Verkauf Schweiz