



ASCO Numatics GmbH · Otto-Hahn-Str. 7 - 11 · D-75248 Ölbronn-Dürrn

GEV GROßKÜCHEN-ERSATZTEIL-
VERTRIEB GMBH
z.Hd. v. Herrn Trong Vo
Gadastrasse 4

DE - 85232 Bergkirchen

Ihr Zeichen

-

Ihre Nachricht vom

-

Unser Zeichen / Tel.

JG/951

Datum

28.06.2019

Betr.: ASCO Important Safety Notice_6-26-2019

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

ASCO hat eine potenzielle **Elektroschockgefahr** bei einer begrenzten Menge von Magneten (über 50 Volt) mit den ASCO™ Teilenummern 400127-xxx, 433763-XXX und 400147-xxx-D identifiziert. Diese Magneten werden in den Magnetventilen und Sätzen verwendet, die in **Tabelle 1** unten aufgelistet sind. Die potenziell betroffenen Magneten wurden während der Produktionsprüfungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf Durchschlagfestigkeit geprüft. Diese Prüfungen werden auch als „Hi Potential“ oder „Hipot-Tests“ bezeichnet. Diese Prüfungen werden durchgeführt, um die Wirksamkeit des elektrischen Isoliersystems des Magneten zu verifizieren, dessen Funktion darin besteht, die Gefahr von Elektroschock zu unterbinden.

Betroffene Produkte:

Dies betrifft potenziell alle Ventilbaureihen und -sätze, die in Tabelle 1 unten aufgelistet sind, mit verdrahteten und DIN-Magneten, die vom 26. April 2018 bis zum 20. Februar 2019 hergestellt wurden. Potenziell betroffene Einheiten mit Magneten sind mit Datumscodes markiert:

- 1A3 bis 5A2 (13. Woche bis 52. Woche von 2018) oder
- 0B1 bis 0B8 (1. Woche bis 8. Woche von 2019)

Ventile	Sätze	Ventile	Sätze
Baureihe 212	400127-xxx-*	Baureihe 264	-
Baureihe 256	400147-xxx-*	Baureihe 541	-
Baureihe 356	433763-xxx-*	Baureihe 551	-
Baureihe 238	-	Baureihe 401	-
Baureihe 263	-	Baureihe 189	-

Firmensitz:

ASCO Numatics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7 - 11
D-75248 Ölbronn-Dürrn

Telefon: 0 72 37 / 996 - 0 Zentrale
Telefax: 0 72 37 / 996 - 301 Zentrale
Telefax: 0 72 37 / 996 - 302 Verkauf
Telefax: 0 72 37 / 996 - 303 Einkauf

Banken:

Deutsche Bank AG Frankfurt
BLZ 500 700 10
Kto.: 09 161 97 00

IBAN: DE10 5007 0010 0091 6197 00
BIC: DEUTDEFFXXX

HRB 505275 Amtsgericht Mannheim
Geschäftsführer: Jean-Louis Tenu
Sitz in Ölbronn-Dürrn

Internet: www.asconumatics.de
E-Mail: asconumatics-de@emerson.com

Ust.-Ident-Nr. DE 121 646 326
Steuer-Nr. 4 80 20 / 0 89 86

Referenzbilder der Markierungsstellen des Magneten sind nachstehend aufgeführt:

Teilenummer



Magnet-Datumscode

Ventil-Datumscode

HINWEIS: Ventil-Datumscode ist für diese Mitteilung NICHT relevant. Verwenden Sie den Magnet-Datumscode ausschließlich zur Kennung.

Das unternimmt ASCO:

ASCO hat alles verdächtige Material unter Quarantäne gestellt und aus dem Bestand beseitigt, potenziell betroffene Bestellungen identifiziert und die Kunden benachrichtigt, die potenziell betroffenes Produkt erhalten haben. Die genauen Angaben für Ihre potenziell betroffenen Bestellungen (Modellnummer, Unternehmens-Bestellnummer, Auftragsnummer des Kunden, Versanddatum und Menge) sind im beigegefügten Dokument angegeben.

Durchschlagfestigkeitsprüfungen („Hipot“) wurden korrigiert und ein zusätzlicher Verifizierungsprozess wurde umgesetzt.

Das sollten Sie tun:

ENDBENUTZER/OEMs:

- **SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG VOR DER ÜBERPRÜFUNG DER MAGNETEN AB.**
- Überprüfen Sie den Datumscode auf dem Magneten. Notieren Sie die Lage des Magnet-Datumscodes oben. Das Ventil-Typenschild kann auch einen Datumscode aufweisen. Dieser unterscheidet sich vom Magnet-Datumscode und darf NICHT als Kennung verwendet werden. Es sollte nur der Magnet-Datumscode verwendet werden, um festzustellen, ob das Produkt betroffen ist.
- Wenn auf Ihrem System oder in Ihren Produkten Ventile mit Magneten installiert sind, die mit dem oben angegebenen Datumscodebereich gekennzeichnet sind, **müssen Sie die Verwendung umgehend einstellen** und uns benachrichtigen, um Informationen für den Ersatz zu erhalten.

Firmensitz:

ASCO Numatics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7 - 11
D-75248 Ölbronn-Dürrn

Telefon: 0 72 37 / 996 - 0 Zentrale
Telefax: 0 72 37 / 996 - 301 Zentrale
Telefax: 0 72 37 / 996 - 302 Verkauf
Telefax: 0 72 37 / 996 - 303 Einkauf

Banken:

Deutsche Bank AG Frankfurt
BLZ 500 700 10
Kto.: 09 161 97 00

IBAN: DE10 5007 0010 0091 6197 00
BIC: DEUTDEFFXXX

HRB 505275 Amtsgericht Mannheim
Geschäftsführer: Jean-Louis Tenu
Sitz in Ölbronn-Dürrn

Internet: www.asconumatics.de
E-Mail: asconumatics-de@emerson.com

Ust.-Ident-Nr. DE 121 646 326
Steuer-Nr. 4 80 20 / 0 89 86



- Bitte überprüfen Sie Ihren Bestand auf Ventile und Magnetsätze mit Magneten, die mit dem oben angegebenen Datumscodebereich gekennzeichnet sind. Wenn Sie solche Ventile oder Sätze vorrätig haben, benachrichtigen Sie uns bitte, um Informationen für den Ersatz zu erhalten.

OEMs/VERTRIEBSHÄNDLER:

- Wenn Sie dieses Produkt an einen Kunden geliefert haben:
 - kontaktieren Sie uns mit dem/den Namen Ihres/Ihrer Kunden oder
 - leiten Sie diese Mitteilung an Ihre Kunden weiter.
- Zur Rücksendung nehmen sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf.

ASCO wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um die ordnungsgemäßen Korrekturmaßnahmen zu bestimmen und die Rückgabe des Materials zu ermöglichen.

ASCO Kontaktangaben:

Falls Sie Fragen in Bezug auf diesen Hinweis zur Produktsicherheit haben, rufen sie bitte den lokalen technischen Customer Service an 07237-996 200, oder schreiben sie eine E-Mail an AND.TechnischerSupport@emerson.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Geraldine Renaud

Customer Services Director EMEA
ASCO.

Firmensitz:

ASCO Numatics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7 - 11
D-75248 Ölbronn-Dürren

Telefon: 0 72 37 / 996 - 0 Zentrale
Telefax: 0 72 37 / 996 - 301 Zentrale
Telefax: 0 72 37 / 996 - 302 Verkauf
Telefax: 0 72 37 / 996 - 303 Einkauf

Banken:

Deutsche Bank AG Frankfurt
BLZ 500 700 10
Kto.: 09 161 97 00

IBAN: DE10 5007 0010 0091 6197 00
BIC: DEUTDEFFXXX

HRB 505275 Amtsgericht Mannheim
Geschäftsführer: Jean-Louis Tenu
Sitz in Ölbronn-Dürren

Internet: www.asconumatics.de
E-Mail asconumatics-de@emerson.com

Ust.-Ident-Nr. DE 121 646 326
Steuer-Nr. 4 80 20 / 0 89 86